

正誤表

2022年5月 30 日に発刊しました、病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022
において、掲載内容に誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022

正誤箇所	誤	正
P28 3.1.9 室内圧の管理 [背景と問題] (1)室内圧 6-8 行目	給気量を排気量よりも大きくすることで陽圧に、排気量を給気量よりも小さくすることで陰圧に設定できる。	給気量を排気量よりも大きくすることで陽圧に、 <u>給気量を排気量よりも</u> 小さくすることで陰圧に設定できる。
P53 4.10.3 中央滅菌供給部門 推奨(枠内) 2項	・組立・セット室は、清浄度クラスⅢとすることが望ましい。(ⅠB)	・組立・セット室は、清浄度クラスⅢとすることが望ましい。 <u>(Ⅱ)</u>