

正誤表

2022年5月 30 日に発刊しました、病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022
において、掲載内容に誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2022

正誤箇所	誤	正
P50 4.6.3 推奨(枠内)2 項	・室圧以外は清浄度クラスⅡを維持しなければならない。(IB)	・ <u>空気感染症対手術室は清浄度クラスⅡを維持しなければならない。</u> (IB)
P51 4.6.3 エビデンスとディス カッション (1) 1-2 行目	陰圧を維持することで、手術室内で発生した病原体の手術ホールへの拡散を防ぐことができる。	<u>感染症対応手術室前室の陰圧を維持することで、手術ホールに対する空気感染症対応手術室エリアの陰圧を維持できる。陽圧の空気感染症対応手術室内で発生した病原体は手術室前室まで拡散するが、手術ホールへの拡散を防ぐことができる。</u>